電験三種「機械」の正誤(○×)チェックにチャレンジ

「機械」の制覇のカギは回転機と変圧器です。他の範囲は、今まで培ってきた蓄積知識でまかなうとして、回転機と変圧器は丁寧に復習しておかねばなりません。いよいよあと1月、時間を有効に使うよう心がけて下さい!

全問、次ページの答を見ずに正誤(○×)チェックを試みてください。

機械のチェック問題

問 No	設問	正誤
1	波巻 :a=p、 重ね巻 :a=2(a:並列回路数、p:磁極数)	
2	分巻電動機では、始動電流抑制のため始動抵抗を界磁巻線に直列に挿入する。	
3	短絡比 K ₈ =(三相短絡電流/定格電流) であって、百分率同期インピーダン	
	スを% Z_s とすると、 K_s = $100/\%Z_s$ [%] である。	
4	同期電動機では、遅れ電流により増磁作用が生じる。	
5	誘導機電動機の速度制御ではV f =一定制御が採用される。	
6	誘導機の二次入力:二次銅損:機械的出力の比は、 $1:(1-s):s$ である。	
7	変圧器の励磁アドミタンスを二次側に換算すると 1/a ² 倍となる。	
8	単巻変圧器の自己容量は通過容量より小さい。	
9	IGBTは 入力段にバイポーラトランジスタ を、出力段に MOSFET を一	
	つの半導体素子上に構成している。	
1 0	回転体の質量を G 、半径を r 、直径を D とすると、慣性モーメント J とはず	
	み車効果はそれぞれ、 $J=m r^2$ 、 GD^2 で表される。	
1 1	光源の効率の単位は [Qm/W] で、器具効率の単位は [%] である。	
1 2	誘電加熱は交番磁界を、誘導加熱は交番電界を利用している。	
1 3	原子量/原子価を化学当量という。	
1 4	追値制御には、追従制御、比率制御、プログラム制御がある。	
1 5	一次遅れ要素の伝達関数は、 $K/$ (1+j s T) の形である。	
1 6	高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ、LEDラ	
	ンプはHID ランプ(高輝度放電ランプ)である。	
1 7	ボード線図のゲインgは、 $g = 10 log_{10} \mid G (j \omega) \mid [d B]$ である。	
1 8	2 進数(0 110) $_2$ の 2 の補数は(1 010) $_2$ である。	
1 9	$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \land \overline{A} + \overline{B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ はド・モルガンの定理である。	
2 0	JK-FFには J 、 K 、 CK 、 Q 、 Q の端子がある。	

機械の解答

全問中、×となるものについて正しい答を示しておきます。 間違えた問題は、弱点箇所です。調べなおして強化しておきましょう!

問 No	正しい答	正誤
1	重ね巻 : a = p 、 <mark>波巻</mark> : a = 2 ← 直流機の基礎知識	X
2	始動抵抗は <mark>電機子巻線に直列</mark> に挿入する。	X
3		0
4		0
5	誘導機電動機の速度制御ではV/f=一定制御が採用される。	×
6	誘導機の二次入力:二次銅損:機械的出力の比は、1:s:(1-s)である。	X
7	変圧器の励磁アドミタンスを二次側に換算すると a ² 倍となる。	X
8		0
9	IGBTは入力段にMOSFETを、出力段にバイポーラトランジスタを一	X
	つの半導体素子上に構成している。	
1 0		0
1 1		0
1 2	誘導加熱は交番磁界を、誘電加熱は交番電界を利用している。	×
1 3		0
1 4		0
1 5	一次遅れ要素の伝達関数は、K/(1+sT)の形である。	X
1 6	HIDランプは発光管の管壁負荷が3 [W/cm²] 以上の熱陰極放電ランプ	×
	である。LEDランプはHIDランプでない。	
1 7	ボード線図のゲインgは、 $g = 20 \log_{10} \mid G (j \omega) \mid [d B]$ である。	×
1 8		0
1 9		0
2 0		0

最後に一句「電気屋も 苦手な機械 乗り越えて」