【e-DEN 通信】No.2 電験三種受験情報

「理論の直前チェック20」

①導体球:電界の強さ $E=Q/4\pi\epsilon r^2[V/m]$ 電位 $V=Q/4\pi\epsilon r[V]$

②コンデンサ:(直列)電荷が同じ大きさ(並列)電荷は異なる

③環状鉄心のインダクタンス:インダクタンスは巻数の2乗に比例

④磁気回路のオームの法則: Φ=N I/R_m [Wb]

⑤エネルギー: (静電) W=CV²/2 [J] (電磁) W=LI²/2 [J]

⑥電磁力: F=BIQ[N](ビルと覚える)

⑦抵抗: (直列) $R_1 + R_2 [\Omega]$ (並列) $(R_1 \times R_2) / (R_1 + R_2) [\Omega]$

⑧交流ブリッジ:平衡条件は、実部同士が等しい、虚数部同士が等しい

⑨**定電圧源と定電流源を含む回路**:重ねの理を適用して解くのが鉄則

⑪電力: (単相) $\boxed{P = V \text{ I } \cos \theta \text{ [W]}}$ (三相) $\boxed{P = \sqrt{3} \text{ V I } \cos \theta \text{ [W]}}$

①時定数: (RL回路) T=L/R[s] (RC回路) T=CR[s]

②直列インピーダンス: $Z = \sqrt{R^2 + X^2} [\Omega]$ $(X = \omega L - \frac{1}{\omega C})$

③並列アドミタンス: $Y = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$ [S]

④共振周波数: $f = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ [Hz]

⑤スイッチ付回路: テブナンの定理を適用して解くのが鉄則

⑯三相回路の線間電圧: (Y 結線) $V = \sqrt{3} E [V]$ $(\Delta 結線)$ V = E [V]

⑪三相回路の線電流: (Y 結線) $I_{\varrho} = I$ [A] $(\Delta 結線)$ $I_{\varrho} = \sqrt{3} I$ [A]

⑨二電力計法: (電力) $P = P_1 + P_2$ [W] (無効電力) $Q = \sqrt{3}$ $(P_2 - P_1)$ [var]

⑩ゼーベック効果:熱から電気への変換(温度差→熱起電力の発生)

【e-DEN 通信】No.3 電験三種受験情報

「電力の直前チェック20」

①ベルヌイーイの定理: 水頭 $h + v^2/2 g + P/\rho g = -定$

②揚水発電所の入力電力:| P = 9.8 Q H/η_pη_m [k W]

③水車の流量の調整:(衝動水車)ノズルとニードル弁(反動水車)ガイドベーン

④ランキンサイクル:ボイラ→過熱器→タービン→復水器→給水ポンプ

⑤ボイラの種類:自然循環ボイラ、強制循環ボイラ、貫流ボイラ (超臨界圧で使用)

⑥汽力発電所の発電端熱効率: η p = η B η T η G

(ボイラ効率×タービン室効率×発電機効率)

⑦発電機の速度調定率: $R = \frac{\Delta f/fn}{\Delta P/Pn} \times 100$ [%] (分子は $\Delta n/N_n$ でもよい)

⑧原子力のアインシュタインの式: $E = m c^2 [J]$

⑨新エネルギーの効率: (太陽光発電) 20%以下(燃料電池) 40%程度

⑩変圧器の負荷分担: P_A=P×%Z_B/(%Z_A+%Z_B)

⑩無効電力の調整 (調相設備):電力用コンデンサ、分路リアクトル、同期調相機、SVC

⑫開閉機器の開閉能力:遮断器 (CB) >負荷開閉器 (LBS) >断路器 (DS)

⑬コロナと対策:コロナ臨界電圧は30k V/c m (波高値)、ACSRや多導体の採用

(4) 異常電圧対策:架空地線、アークホーン、カウンタポイズ、避雷器

⑤電線のたるみと長さ: $D=WS^2/8T[m]$ $L=S+8D^2/3S[m]$

⑩三相短絡電流: | I_S= I_n (100/% Z) [A]

電圧降下
$$v = \sqrt{3} I (R \cos \theta + X \sin \theta) [V]$$

電力損失 $p = 3 R I^2 [W]$

 \mathbb{B} ケーブルの充電電流: $I_c = 2 \pi f C V / \sqrt{3} [A]$

⑤ ケーブルの許容最高温度: (○Fケーブル) 80℃ (CVケーブル) 90℃

②磁気材料:(磁心材料)残留磁気が大きく保磁力の小さいものがよい (磁石材料)残留磁気・保磁力とも大きいものがよい